

Карта подбора

	Номер OKS		
Пасты	Подшипники качения		
200		+ +	Шарнирные головки
214	+ +	+ +	рычаги
217	+ +	+ +	Линейные подшипники скольжения
220/221	+ +	+ +	Системы линейного перемещения
230	+ +	+ +	Валы, шпинNELи
235	+ +	+ +	Резьбовые соединения
240/241	+ +	+ +	Кулакики захватимого платона
245	+ +	+ +	уплотнения
250/2501	+ +	+ +	клапаны
255/251	+ +	+ +	Установка по прессовой посадке
260/261	+ +	+ +	Операция формовки
265	+ +	+ +	Шлицевой вал, зубчатый вал
270	+ +	+ +	Кулакковый вал
277/2771	+ +	+ +	Пружинны рессоры
280	+ +	+ +	тормоза
290	+ +	+ +	Открытые коробки передач
Масла	Закрытые коробки передач		
30	+ +	+ +	Червячная передача
300	+ +	+ +	Режущие инструменты
310	+ +	+ +	Измерительные приборы
335	+ +	+ +	Точная механика
403/341	+ +	+ +	шарниры
	+ +	+ +	Проволочный трос
	+ +	+ +	гидравлика

Номер по OKS	На расстоянии от берега	Хранение, перевозка груза	Стальные конструкции	Работа с листовым металлом
Защита от коррозии				
2100/2101		+		
2301		+		
2511			+	+
2521			+	+
2531			+	+
2541	+		+	+
360/361	+	+		+
403	+	+		
600/601		+		+
700/701		+		+

