

ТИП С СРЕДНЕЙ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ



Штампованная
бесшовная сталь.

- > Для сыпучих материалов
- > Пригодна также для транспортировки других материалов на малых скоростях



ШТАМПОВАННАЯ БЕСШОВНАЯ СТАЛЬ

Промышленность и сельское хозяйство



| № | А (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Т (мм) | Вместимость (литры) | | | Отверстия для болтов | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|-----|----|----|
| | | | | | | (кг) | Z2 (всего) | Z3 (вода) | № | Е (Ø мм) | Ф (мм) | Г (мм) | | | | |
| C240 | 89 | 79 | 92 | 51 | 1,2 | 0,18 | 0,35 | 0,21 | По указаниям заказчика | | | | | | | |
| C14 | 102 | 79 | 92 | 51 | 2,0 | 0,36 | 0,40 | 0,24 | | | | | | | | |
| C16 | 127 | 79 | 92 | 51 | 1,2 | 0,25 | 0,49 | 0,30 | | | | | | | | |
| C19 | 127 | 79 | 92 | 51 | 3,0 | 0,50 | 0,49 | 0,30 | | | | | | | | |
| C22 | 152 | 79 | 92 | 51 | 1,5 | 0,36 | 0,59 | 0,36 | | | | | | | | |
| C22P | 152 | 79 | 92 | 51 | 1,5 | 0,36 | 0,59 | 0,36 | | | | | 2 | 7,0 | 54 | 38 |
| C27 | 102 | 89 | 108 | 57 | 2,0 | 0,39 | 0,52 | 0,32 | | | | | По указаниям заказчика | | | |
| C30 | 127 | 89 | 108 | 57 | 1,2 | 0,29 | 0,66 | 0,40 | | | | | | | | |
| C33 | 127 | 89 | 108 | 57 | 3,0 | 0,68 | 0,66 | 0,40 | | | | | | | | |
| C37 | 152 | 89 | 108 | 57 | 2,0 | 0,53 | 0,78 | 0,50 | | | | | | | | |
| C38 | 152 | 89 | 108 | 57 | 3,0 | 0,79 | 0,78 | 0,50 | | | | | | | | |
| C42 | 178 | 89 | 108 | 57 | 2,0 | 0,68 | 0,96 | 0,60 | | | | | | | | |
| C193 | 140 | 95 | 111 | 57 | 1,2 | 0,32 | 0,79 | 0,46 | | | | | | | | |
| C98 | 127 | 102 | 127 | 67 | 1,2 | 0,34 | 0,89 | 0,55 | | | | | | | | |
| C104 | 152 | 102 | 127 | 67 | 1,5 | 1,02 | 1,10 | 0,66 | | | | | | | | |
| C116 | 203 | 102 | 127 | 67 | 3,0 | 1,25 | 1,50 | 0,92 | | | | | | | | |
| C119 | 229 | 102 | 127 | 67 | 1,5 | 0,79 | 1,80 | 1,10 | По указаниям заказчика | | | | | | | |
| C123 | 127 | 114 | 143 | 76 | 1,2 | 0,43 | 1,15 | 0,70 | | | | | | | | |
| C129 | 152 | 114 | 143 | 76 | 1,5 | 0,61 | 1,35 | 0,85 | | | | | | | | |
| C131 | 152 | 114 | 143 | 76 | 3,0 | 1,16 | 1,35 | 0,85 | | | | | | | | |
| C135 | 178 | 114 | 143 | 76 | 1,5 | 0,68 | 1,60 | 1,00 | | | | | | | | |
| C138 | 178 | 114 | 143 | 76 | 3,0 | 1,34 | 1,60 | 1,00 | | | | | | | | |
| C141 | 203 | 114 | 143 | 76 | 1,5 | 0,73 | 1,81 | 1,06 | | | | | | | | |
| C144 | 203 | 114 | 143 | 76 | 3,0 | 1,45 | 1,81 | 1,06 | | | | | | | | |
| C154 | 254 | 114 | 143 | 76 | 1,5 | 0,93 | 2,30 | 1,40 | | | | | | | | |
| C156 | 254 | 114 | 143 | 76 | 3,0 | 1,81 | 2,30 | 1,40 | | | | | | | | |
| C159 | 152 | 140 | 159 | 95 | 2,0 | 1,07 | 1,80 | 1,20 | По указаниям заказчика | | | | | | | |
| C162 | 178 | 140 | 159 | 95 | 1,5 | 0,84 | 2,15 | 1,40 | | | | | | | | |
| C166 | 203 | 140 | 159 | 95 | 1,5 | 0,95 | 2,45 | 1,65 | | | | | | | | |
| C168 | 203 | 140 | 159 | 95 | 3,0 | 1,72 | 2,45 | 1,65 | | | | | | | | |
| C170 | 229 | 140 | 159 | 95 | 1,5 | 1,07 | 2,85 | 1,85 | | | | | | | | |
| C171 | 229 | 140 | 159 | 95 | 2,0 | 1,36 | 2,85 | 1,85 | | | | | | | | |
| C172 | 229 | 140 | 159 | 95 | 3,0 | 1,97 | 2,85 | 1,85 | | | | | | | | |
| C175 | 254 | 140 | 159 | 95 | 2,0 | 1,43 | 3,10 | 2,00 | | | | | | | | |
| C176 | 254 | 140 | 159 | 95 | 3,0 | 2,04 | 3,10 | 2,00 | | | | | | | | |
| C179 | 279 | 140 | 159 | 95 | 1,5 | 1,20 | 3,55 | 2,35 | | | | | По указаниям заказчика | | | |
| C181 | 279 | 140 | 159 | 95 | 3,0 | 1,86 | 3,55 | 2,35 | | | | | | | | |
| C184 | 305 | 140 | 159 | 95 | 2,0 | 1,77 | 4,05 | 2,70 | | | | | | | | |
| C185 | 305 | 140 | 159 | 95 | 3,0 | 2,54 | 4,05 | 2,70 | | | | | | | | |
| C231 | 356 | 181 | 181 | 117 | 3,0 | 3,61 | 6,55 | 4,70 | | | | | | | | |